



Universität Bremen

Betriebsanweisung

gemäß § 9 BetrSichV

Verantwortlicher: K. Sebold

Arbeitsbereich:
Physikalische Praktika

Gültig für Mitarbeiter, Tutoren
und Studenten

Arbeitsplatz:
S3180, S3040, S3100, ...

Anwendungsbereich

Schneidemaschine

Robust 530 handbetrieben

Gefahren für Mensch und Umwelt



Quetsch- und Schnittverletzungen bei

- fehlerhafter Bedienung
- unsachgemäßem Gebrauch

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- vor Benutzung Sichtprüfung durchführen, Schäden oder ungewöhnliche Zustände sofort den technischen Mitarbeitern melden
- Schneidemaschine nur bestimmungsgemäß verwenden
- es darf nur Papier oder Pappe geschnitten werden
- achtsam arbeiten
- Obermesser nicht loslassen, wenn es aus der Ruheposition gebracht wird
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur durch technische Mitarbeiter, Obermesser unbedingt vor herunterfallen sichern
- beim Schneidevorgang ausreichenden Sicherheitsabstand der Hände zum Messer einhalten

Verhalten bei Störungen

- schadhafte Schneidemaschine nicht weiter benutzen
- technische Mitarbeiter informieren

☎ Notruf 9-1111

- Erste Hilfe-

☎ Leitwarte 07



- Erste Hilfe leisten, Ersthelfer benachrichtigen, bei Beschwerden Arzt hinzuziehen

Instandhaltung / Sachgerechte Entsorgung

- Entsorgung in den Sperrmüll, Ansprechpartner: Hotline ☎ 60088

Datum: _____ Unterschrift: _____